


监理检查记录表

工程名称：常熟大陆汽车屋顶 2.123MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-DLQC-006

施工单位	江苏宜安建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.08.09	检查地点	1期屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1期屋面组件搬运分散		
存在问题	发现 1 块组件玻璃面有轻微划痕。 		
整改要求	现场负责人给工人做好安全技术交底，组件搬运时严禁磕碰，以免对组件产生损伤。		
检查人	南玉萍	施工项目部 签收人/日期	2021.8.9
整改情况	整改负责人: 孙杰 日期: 2021.8.9		
复查意见	现场再未发现类似损坏件。 复查人: 南玉萍 日期: 2021.8.09		



扫描全能王 创建