

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	中竣建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 7 月 15 号		检查地点	8# 基础	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	8#基础开挖结束、四周已设置安全围栏, 现场有安全员。				
存在问题	基础四周放坡度小, 不满足施工需要, 基础内积水未及时清除				
整改要求	加大四周坡度, 清除基础内积水				
检查人	李心志		施工项目部 签收人/日期	张茂龙 7月16号	
整改情况	以字要求整改 整改负责人: 张茂龙 日期 7月17号				
复查意见	已整改 复查人: 李心志 日期 7.17号				