

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	中波建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 7 月 21 号		检查地点	3# 逆变器	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	逆变器运行模式, 设备人员满足施工需要, 机头运转正常。				
存在问题	逆变器未安装防护板。				
整改要求	现场浇筑前安装				
检查人	姜小立		施工项目部 签收人/日期	张茂旭	
整改情况	已整改 整改负责人: 张茂旭 日期 7.21				
复查意见	已整改 复查人: 姜小立 日期 7.22				