

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

编号: ZHJL-JCJL-006

施工单位	中复集团		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 7 月 22 号		检查地点	30# 基础	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	基础开挖已结束, 长 宽 均符合 施工要求.				
存在问题	基础开挖余土堆积未留示安全 通道.				
整改要求	清除基坑侧余土至少大于 1m 通道.				
检查人	加小志		施工项目部 签收人/日期	张荣九	
整改情况	已整改 整改负责人: 张荣九 日期				
复查意见	复查人: 日期				