

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	中核集团		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 8 月 7 号		检查地点	23#基码	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	23#基码, 泥筑已完成 拆模工序已完成.				
存在问题	基码内积水未清除, 需一				
整改要求	回填基码, 要采取清除积水后才可回填.				
检查人	刘小东		施工项目部 签收人/日期	张乾 日期	
整改情况	已整改 整改负责人: 张乾 日期				
复查意见	复查人: 日期				