

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德霖能源		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 8 月 8 号		检查地点	升压站	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1. 综合楼平台立柱浇筑 2. 电控楼平台拆模 3. 电控楼立柱箍筋绑扎 4. 道路修整				
存在问题	现场巡视发现综合楼立柱浇筑时振捣不密实。				
整改要求	现场口头要求整改从新振捣密实。				
检查人	贾金亮 2021.8.8		施工项目部 签收人/日期	李有军 2021.8.8	
整改情况	以按要求整改 整改负责人: 李有军 日期 2021.8.8				
复查意见	以整改 复查人: 贾金亮 日期 2021.8.8				