

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 8 月 13 号		检查地点	升压站.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 综合楼圈梁支模、木模板加固 2. 电控楼圈梁钢筋绑扎.			
存在问题	综合楼支模有钢筋顶模现象 浇筑后会漏钢筋.			
整改要求	现场要按规范要求整改.			
检查人	贾金亮 2021.08.13		施工项目部 签收人/日期	李有军 2021.8.13
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李有军 日期 2021.8.14			
复查意见	已整改完成 复查人: 贾金亮 日期 2021.8.14			