

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

|           |                                                                                                |  |                 |                |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|--|
| 施工单位      | 中玻集团                                                                                           |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| 检查时间      | 2021 年 8 月 18 号                                                                                |  | 检查地点            | 4P# 基础         |  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                |  |
| 施工及检查情况简述 | 基础定位已完成, 引孔已完成<br>直径 800, 深 7000.                                                              |  |                 |                |  |
| 存在问题      | 柱与圈台结合部有淤泥未清.<br>支护处留有钢筋保护层厚度.                                                                 |  |                 |                |  |
| 整改要求      | 清除淤泥. 留保护层厚度.                                                                                  |  |                 |                |  |
| 检查人       | 苏心志                                                                                            |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张发成            |  |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人: 张发成 日期 8.18                                                                      |  |                 |                |  |
| 复查意见      | 已清除<br>复查人: 苏心志 日期 8.20                                                                        |  |                 |                |  |