

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德累能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021年8月31号		检查地点	升压站	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、升压站消防水泵房浇筑 2、事故油池地板筋浇筑 3、主变基础平台浇筑				
存在问题	升压站巡视发现消防水泵房钢筋绑扎间距不符合图纸要求。				
整改要求	要求立即整改, 按图纸要求施工				
检查人	贾金光 2021.8.31		施工项目部 签收人/日期	李有军 8.31	
整改情况	按要求整改。 整改负责人: 李有军 日期 8.31				
复查意见	已整改。 复查人: 贾金光 日期 8.31				