

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德昇能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 9 月 8 号		检查地点	什压站	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	检查主变集油坑侧壁钢筋				
存在问题	1. 钢筋间距不合图纸要求 2. 钢筋高度不合 3.				
整改要求	按图施工				
检查人	王朝煊 2021.9.8		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	整改负责人： 日期				
复查意见	复查人： 日期				