

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德昂新能源、	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年9月26号	检查地点	开压站车库及消防泵房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开压站车库及消防泵房底部水池墙板钢筋已施工完成。现场监理人员对墙板钢筋进行检查。		
存在问题	1. 车库及消防泵房底部水池墙板框架柱不符合设计要求。 2. 水池墙板分布筋大多数间距大于设计150mm。		
整改要求	要求施工单位按照设计图纸进行整改到位。		
检查人	王磊	施工项目部 签收人/日期	李有军
整改情况			
复查意见	整改负责人： _____ 日期 _____ 复查人： _____ 日期 _____		

2021.9.27