

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德昂新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 09 月 29 号		检查地点	SVG电抗器基础区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	SVG电抗器基础及区域内隔离开关进线电缆支架基础已开挖浇筑, 监理人员到现场进行了检查。			
存在问题	1. 隔离开关及进线电缆支架基础柱钢筋绑扎安装不符合图纸设计要求, 图纸要求为12根Φ22钢筋, 现场为Φ12钢筋。 2. 电抗器基础、隔离开关进线电缆支架基础设计要求一次性浇筑成型, 现场发现分层浇筑。			
整改要求	要求施工单位按照设计图纸要求进行整改到位。			
检查人	王磊	2021.09.29	施工项目部 签收人/日期	王明亮 2021.09.30
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			