

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德昂新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021年9月30号		检查地点	开远站GIS基础	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	开远站GIS基础浇筑完成, 监理单位对现场进行了检查。				
存在问题	GIS剩余4根基础柱分层浇筑, 现场施工为自拌混凝土, 现场无自拌混凝土配合比强度报告, 无砂、石、水泥材料送检报告。				
整改要求	要求施工单位按照图纸设计施工, 提供自拌混凝土配合比送检报告及砂、石、水泥材料送检报告。				
检查人	王磊 2021.9.30		施工项目部 签收人/日期	李有军 2021.9.30	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____				
复查意见	复查人: _____ 日期: _____				