

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德幂能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年10月05号	检查地点	开平路综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	开平路综合楼屋面模板钢筋已开始施工。 监理人员对综合楼屋面施工进行了检查。		
存在问题	发现屋面女儿墙施工与图纸设计不符,因此 要求钢筋混凝土浇筑,现场已拆除砌块。		
整改要求	要求施工单位按照图纸设计施工,如果有变更 要求施工单位提供有效变更文件。		
检查人	王磊 2021.10.05	施工项目部 签收人/日期	抱管
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		