

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-018

施工单位	德幂能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年10月15号	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查升压站综合楼保温施工及场区电缆沟绑筋支模		
存在问题	1. 综合楼屋面保温未设置防火岩棉防火带 2. 电缆沟钢筋为 $\phi 10$ 与图纸不符		
整改要求	按图施工		
检查人	王磊 2021.10.15	施工项目部 签收人/日期	拒签
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		