

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德昂能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 10 月 24 号		检查地点	开压站综合楼屋面.	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开压站综合楼屋面已开始防水施工. 监理人员 对现场施工进行检查.				
存在问题	发现防水卷材施工不符合规范要求. 防水卷材底部没有刷冷底子油.				
整改要求	要求施工单位按照规范要求施工整改.				
检查人	王磊 2021.10.24		施工项目部 签收人/日期	拒签	
整改情况	整改负责人: 日期				
复查意见	复查人: 日期				