

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德幂能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 11 月 15 号		检查地点	升压站	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查 情况简述	升压站大日架安装 电缆槽进线电缆沟挖沟冬季施工,				
存在问题	现场检查发现构架横梁私自开孔, 未做 防锈处理, 防腐。 电缆槽进线电缆沟挖沟未挖冬季施工 要求施工。				
整改要求	按设计, 图纸, 规范施工。				
检查人	王道勇 2021.11.15		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____				
复查意见	复查人: _____ 日期: _____				