

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	博耳能源江苏有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 8 月 9 号		检查地点	光伏区五区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	今日监理总监及光伏区监理负责人在巡视光伏区五区时,发现正在立柜焊接施工中存在质量问题.				
存在问题	1.焊缝不饱满. 2.有咬边现象. 3.存在夹渣. 气泡. 断焊. 药皮不清理等现象.				
整改要求	要求: 1.对所有存在以上问题的焊缝,必须重新补焊,必须达到设计规范要求. 2.重新补焊后,报请监理项目部现场检查				
检查人	时金宝		施工项目部 签收人/日期	李新	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____				
复查意见	复查人: _____ 日期: _____				