

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	博耳能源江苏有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 9 月 14 号		检查地点	13区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	巡视检查13区柱帽防腐防锈处理				
存在问题	发现存在部分焊药未清理干净现象,有一根立柱存在漏焊现象				
整改要求	对漏焊的补焊,对未清理干净的,先清理再防腐防锈处理				
检查人	王道亮 2021.9.14		施工项目部 签收人/日期	郭新 日期 9.15	
整改情况	以按要求整改,请复查 整改负责人: 郭新 日期 9.15				
复查意见	复查人: _____ 日期: _____				