

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 博耳能源江苏有限公司                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2021 年 9 月 25 号                                                                                | 检查地点            | 现场围栏           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 场区围栏开始施工. 监理人员对现场围栏施工进行检查.                                                                     |                 |                |
| 存在问题      | 围栏立柱基础施工与图纸设计不符. 基础开挖深度不够.                                                                     |                 |                |
| 整改要求      | 要求施工单位按照图纸设计要求整改到位.                                                                            |                 |                |
| 检查人       | 王道芳                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李新             |
| 整改情况      | <div style="text-align: right;">整改负责人:          日期</div>                                       |                 |                |
| 复查意见      | <div style="text-align: right;">复查人:          日期</div>                                         |                 |                |