

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	博年能源江苏有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 9 月 30 号		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	光伏区预制桩根部孔洞回填, 监理人员 对现场施工进行了检查。				
存在问题	近期预制桩根部孔洞回填质量下降, 与设计不符。				
整改要求	要求施工单位按照图纸设计整改到位, 加强现场管理。				
检查人	王道芳		施工项目部 签收人/日期	2021. 9. 30. 靳子明	
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 靳子明 日期 2021. 10. 1				
复查意见	复查人: _____ 日期 _____				