

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	博耳能源江苏有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 11 月 25 号		检查地点	光伏区.	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区. 接地焊接.				
存在问题	巡查发现乙方施工现场, 主网焊接有漏焊, 焊接不饱满, 刷漆不到位现象.				
整改要求	要求按照图纸规范整改.				
检查人	王进芳		施工项目部 签收人/日期	新泰 11.25	
整改情况	已整改.				
复查意见	整改负责人: 新泰 日期 11.27				
	复查人: 日期				