


## 监理检查记录表

工程名称：沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JZL3-ZHJL-003

施工单位	浙江众能工程技术有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021.10.17			检查地点	2#屋面	
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视			<input type="checkbox"/> 定期		<input type="checkbox"/> 专项
施工及检查情况简述	巡视 2#屋面夹具安装及组件吊装情况					
存在问题	无					
整改要求	无					
检查人	梁智豪			施工项目部 签收人/日期	 2021.10.17	
整改情况	 整改负责人：日期					
复查意见	 复查人：日期					

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。