





监 理 检 查 记 录 表

工程名称：沭阳中邳苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JZL3-ZHJL-006

施工单位	浙江众能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.10.15	检查地点	1#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视 1#屋面夹具安装及导轨安装情况		
存在问题	1、部分导轨弯曲、变形 2、部分夹具螺丝生锈		
整改要求	要求施工单位对不合格部位进行修复		
检查人	梁智豪	施工项目部 签收人/日期	 2021.10.15
整改情况	 整改负责人:  日期 2021.10.18		
复查意见	 复查人:  日期 2021.10.18		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。