


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：沐阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JZL3-ZHJL-008

施工单位	浙江众能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.10.22	检查地点	1#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视 1#屋面夹具安装及组件吊装情况		
存在问题	1、组件吊装期间未拉警戒线，吊装人员未佩戴安全帽		
整改要求	要求对施工人员进行安全教育及技术交底		
检查人	梁智豪	施工项目部 签收人/日期	 2021.10.22
整改情况	 整改负责人:  日期 2021.10.22		
复查意见	 复查人:  日期 2021.10.22		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。