

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JZL3-ZHJL-009

施工单位	浙江众能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.10.23	检查地点	1#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视 1#屋面组件安装情况进行检查		
存在问题	1、组件安装期间屋面反光带未做防护措施		
整改要求	要求组件安装必须对屋面采光带做防护措施，加安全网		
检查人	梁智豪	施工项目部 签收人/日期	靳后松 2021.10.23
整改情况	已整改 整改负责人： 日期		
复查意见	部分整改 复查人： 日期 2021.10.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。