




监理检查记录表

工程名称: 滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目

编号: JXM13-ZHJL-002

施工单位	浙江众能工程技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 10. 17		检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期 ☐ 专项	
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行组件安装, 今天监理部对现场进行检查。			
存在问题	现场存在以下问题: 现场检修通道安装两侧的角铁为对接焊, 个别位置已开焊; 重新采购的逆变器支架镀锌层厚度不符合要求;			
监理措施	要求你方立即整改, 整改完成后复验			
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2021.10.17	
整改情况	 整改负责人:  日期 2021.10.18			
复查意见	 复查人:  日期 2021.10.18			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。