


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 扬州科技(集团)有限公司




编号: 01

|           |                                                                                                                  |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 扶摇建设(西)有限公司                                                                                                      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2021.10.15                                                                                                       | 检查地点            | 车间屋面             |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                   |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 对车间导轨安装进行检查。                                                                                                     |                 |                  |
| 存在问题      | 1、个别导轨安装后夹具一拉就开, 不符合规范要求。                                                                                        |                 |                  |
| 整改要求      | 以上必须立即增加双倍夹具, 确保咬合力符合要求。                                                                                         |                 |                  |
| 检查人       |                               | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张杰<br>2021.10.15 |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人: 张杰      日期: 2021.10.15                                                                             |                 |                  |
| 复查意见      | 符合要求<br>复查人:  日期: 2021.10.15 |                 |                  |

监理检查记录表

工程名称: 铁联科技(集团)有限公司


编号: 02

|           |                                                                                                                      |  |                 |                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 扶摇建设(西安)有限公司                                                                                                         |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                   |
| 检查时间      | 2021.10.18                                                                                                           |  | 检查地点            | 车间屋面                                                                                             |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                       |  |                 |                                                                                                  |
| 施工及检查情况简述 | 对车间屋面格栅安装进行检查。                                                                                                       |  |                 |                                                                                                  |
| 存在问题      | 1、角铁固定使用了自攻螺丝。                                                                                                       |  |                 |                                                                                                  |
| 整改要求      | 以上必须立即整改, 换成不锈钢紧固螺丝。                                                                                                 |  |                 |                                                                                                  |
| 检查人       |                                   |  | 施工项目部<br>签收人/日期 |  2021.10.18 |
| 整改情况      | 已整改<br><br>整改负责人:  日期 2021.10.18 |  |                 |                                                                                                  |
| 复查意见      | 符合要求<br><br>复查人:  日期 2021.10.18  |  |                 |                                                                                                  |

监理检查记录表

工程名称: 铭联科技(芜湖)有限公司


编号: 03

|           |                                                                                                                 |                 |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 振源建设(西安)有限公司                                                                                                    | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2021.10.23                                                                                                      | 检查地点            | 车间屋面             |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                  |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 对车间接地网安装进行检查。                                                                                                   |                 |                  |
| 存在问题      | 1、与接地下引桩连接部位搭接不符合规范要。                                                                                           |                 |                  |
| 整改要求      | 以上必须立即整改, 达到扁铁双倍宽度要求。                                                                                           |                 |                  |
| 检查人       |                              | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张杰<br>2021.10.23 |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人: 张杰, 日期 2021.10.23                                                                                 |                 |                  |
| 复查意见      | 符合要求<br>复查人:  日期 2021.10.23 |                 |                  |

监理检查记录表

工程名称: 铁联科技(芜湖)有限公司

编号: 04

|           |                                                                                                               |  |                 |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 扶摇建设(西安)有限公司                                                                                                  |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2021.10.26                                                                                                    |  | 检查地点            | 车间屋面             |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                |  |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 对车间屋面光伏组件安装进行检查。                                                                                              |  |                 |                  |
| 存在问题      | 1、个别中压型号与组件不相符。<br>2、南屋面南西二组串部分组件有点歪斜。                                                                        |  |                 |                  |
| 整改要求      | 以上两项必须立即整改。                                                                                                   |  |                 |                  |
| 检查人       |                            |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张杰<br>2021.10.26 |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人: 张杰 日期 2021.10.26                                                                                |  |                 |                  |
| 复查意见      | 合格<br>复查人:  日期 2021.10.26 |  |                 |                  |