

监理安全检查记录表

工程名称：沐阳国凯新能源 10.1556KW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JCJL-ZHJL-005

施工单位	陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司 湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2022.1.14	检查地点	凯能、恒能
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	临近春节，对项目施工安全大检查 1、凯能 7 号屋面消缺运维走道安装固定卡扣施工，屋面无用电，材料已清理完成；无安全隐患； 2、凯能 9 号屋面消缺运维走道安装固定卡扣施工，屋面无用电，材料已清理完成；无安全隐患； 3、凯能 2、3 号屋面已并网发电，消缺整改完成，屋面已清理； 4、恒能 3、6、9、11 号屋面已并网发电，消缺整改完成，屋面已清理无安全隐患； 5、恒能 2 号恒泰屋面无施工； 6、施工材料屋面清理完成，放置厂内空地集中堆放； 7、现场消缺整改施工无设备用电；		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	郭雷、唐剑	施工项目部 签收人/日期	黄辉 2022.1.14
整改情况	整改负责人：_____ 日期 _____		
复查意见	复查人：_____ 日期 _____		