

监理检查记录表

工程名称：江苏凯能家纺新材料有限公司 2.8MW 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-001

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 17 日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对厂区屋面夹具进行检查		
存在问题	1、经检查凯能屋面部分夹具有未紧固、缺少平垫、缺少紧固件。		
检查人	王自全、黄辉		
整改要求	按施工设计要求进行整改		



扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称: 江苏凯能家纺新材料有限公司 2.8MW 光伏发电项目

编号: YCGF-ZHJL-002

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 26 日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对厂区屋面导轨进行检查		
存在问题	1、经检查凯能 9#屋面部分导轨连接端存在缝隙。		
检查人	王月信 - 黄辉		
整改要求	按施工设计要求进行整改		





扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：江苏凯能家纺新材料有限公司 2.8MW 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-003

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 10 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对厂区屋面组件进行检查		
存在问题	1、经检查凯能屋面部分组件 MC4 连接端搭接屋面、组件压块存在缝隙、部分紧固件缺少平垫。		
检查人	 		
整改要求	按施工设计要求进行整改		



扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：江苏凯能家纺新材料有限公司 2.8MW 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-004

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 11 月 3 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对厂区屋面逆变器进行检查		
存在问题			
检查人	孙明江 黄辉		
整改要求			



扫描全能王 创建