

监理检查记录表

工程名称：沭阳图宏纺织有限公司 2.0MW 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-001

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 16 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对厂区屋面夹具进行检查		
存在问题	部分夹具安装完成有松动现象。		
检查人	王立 黄立军 2021.9.16		
整改要求	立即整改 监理工程师签字		



扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：沭阳图宏纺织有限公司 2.0MW 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-002

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 24 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对厂区屋面导轨进行检查		
存在问题	屋面部分导轨缺少连接件。		
检查人	孙明 - 黄辉. 2021.9.24		
整改要求	按施工图纸进行整改		




扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：沭阳图宏纺织有限公司 2.0MW 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-003

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 5 日		检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对厂区屋面组件进行检查			
存在问题	屋面部分组件中压、边压、存在缝隙，MC4 连接端搭接屋面、部分边压缺少平垫。			
检查人	 孙江 2021.10.5			
整改要求	按施工图纸进行整改			



扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：沭阳图宏纺织有限公司 2.0MW 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-004

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 11 月 2 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对厂区屋面逆变器进行检查		
存在问题			
检查人	孙红 黄耀 2021.11.2		
整改要求			



扫描全能王 创建