

监理检查记录表

工程名称: 江苏梦纱纺织科技有限公司 1.6MW 光伏发电项目

编号: YCGF-ZHJL-004

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 30 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对厂区屋面逆变器进行检查		
存在问题	部分逆变器安装位置存在隐患		
检查人	孙承启 黄光军		
整改要求	立即整改. 报监理验收		



扫描全能王 创建

工程名称：江苏梦纱纺织科技有限公司 1.6MW 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-003

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 27 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	对厂区屋面组件进行检查		
存在问题	部分组件没压到位。		
检查人	孙峰、黄辉		
整改要求	立即整改，拍照留档。		



扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称: 江苏梦纱纺织科技有限公司 1.6MW 光伏发电项目

编号: YCGF-ZHJL-002

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 13 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对厂区屋面导轨进行检查		
存在问题	部分导轨安装存在偏差。		
检查人	王明江 · 黄光军		
整改要求	立即整改, 报监理验收		




扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：江苏梦纱纺织科技有限公司 1.6MW 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-001

施工单位	陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 01 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	对厂区屋面夹具进行检查		
存在问题	屋面部分夹具型号不统一，部分夹具存在未紧固。		
检查人			
整改要求	按施工图纸进行整改		



扫描全能王 创建