



# 监理检查记录表

工程名称：江苏神马电力股份有限公司 1016KWp 分布式光伏发电项目

编号：SMDL-ZHJL-002

|           |                                                                                                |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 西门子电力自动化有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2021.10.2                                                                                      | 检查地点            | 光伏区              |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 现场巡视屋面安装支架                                                                                     |                 |                  |
| 存在问题      | 监理现场巡视发现个别夹具螺帽未紧固到位                                                                            |                 |                  |
| 整改要求      | 要求施工单位重新检查紧固，确保施工质量                                                                            |                 |                  |
| 检查人       | 王明官                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 何常辉<br>2021.10.2 |
| 整改情况      | 已按要求紧固并做标记<br>整改负责人：何常辉 日期 2021.10.3                                                           |                 |                  |
| 复查意见      | 已整改<br>复查人：王明官 日期 2021.10.3                                                                    |                 |                  |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

