

监理检查记录表

工程名称：江苏神马电力股份有限公司 1016KWp 分布式光伏发电项目

编号：SMDL-ZHJL--007

施工单位	西门子电力自动化有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 29 日	检查地点	屋面光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查，确保安全顺利并网。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场发现垃圾未清理干净。 2、现场发现个别施工工人未穿反光背心。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 1 天之内进行教育整改		
检查人	王明官	施工项目部 签收人/日期	何常辉 2021.10.29
整改情况	已整改 整改负责人：何常辉 日期：2021.10.30		
复查意见	已按要求整改 复查人：王明官 日期：2021.10.30		



扫描全能王 创建