



常州正衡电力工程监理有限公司

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏神马电力股份有限公司 1016KWp 分布式光伏发电项目

编号：SMDL-ZHJL-008

施工单位	西门子电力自动化有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.11.2	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视屋面安装运维通道		
存在问题	监理现场巡视发现个别运维通道钢格栅紧固件未紧固到位		
整改要求	要求施工单位重新检查补焊并做好刷漆防腐，确保施工质量		
检查人	王明官	施工项目部 签收人/日期	何常辉 2021.11.2
整改情况	已整改 整改负责人：何常辉 日期 2021.11.3		
复查意见	已整改 复查人：王明官 日期 2021.11.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建