

监理检查记录表

工程名称: 兰溪市梦辉新能源有限公司 400KWp 分布式光伏发电项目 (摩托车车业)

编号: CZZH-LXMTS-JCJL-004

施工单位	浙江锦成电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 11 月 06 日	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、浙江迷你摩托车车业有限公司彩钢瓦厂房屋顶防雷接地扁铁焊接固定。 2、检查浙江迷你摩托车车业有限公司彩钢瓦厂房屋顶防雷接地扁铁焊接固定是否符合设计要求。 3、对焊接完成的扁铁进行检查, 检查出个别螺栓固定扁铁不紧固。 4、施工人员 4 人, 管理人员 1 人。		
存在问题	浙江迷你摩托车车业有限公司彩钢瓦厂房屋顶防雷接地扁铁个别螺栓固定未紧固到位。		
整改要求	督促施工方对厂房屋顶防雷接地扁铁未紧固螺栓加强紧固。		
检查人	李国顺	施工项目部 签收人/日期	叶硕 / 2021/11/06
整改情况	已整改 整改负责人: 叶硕 日期: 2021/11/06		
复查意见	经复查, 已整改合格 复查人: 李国顺 日期: 2021.11.07		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备