安全检查记录表

工程名称： 广州发展连平大湖（一期24MW）农业光伏发电项目　　编号 ：GFLP-AQJC-001

检查时间	2021年11月17日		
检查地点	光伏区施工现场		
检查单位	连平广发光伏发电有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司		
受检单位	湖北省电力勘测设计院		
检查内容	21#、22#、23#光伏区施工现场的安全情况		
检查情况及存在问题	1、个别施工人员高空作业未使用安全带； 2、现场存放的枯草较多，存在安全隐患，应尽快清理干净； 3、现场无安全生产和防火安全警示标志及临防设施； 4、焊接施工现场未配置灭火器，电焊机外壳未接地； 5、施工现场用电未做到一机一闸用电，个别处临时用电线使用组件电缆，不符合要求； 6、现场无临时厕所设施，存在随地大便情况，文明施工较差。		
处理意见	要求施工单位就现场存在的问题尽快整改完成		
参加检查人员			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广州发展连平大湖（一期24MW）农业光伏发电项目监理项目部	日 期	2021年11月17日