



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

编号：BJDY-ZHJL-004

施工单位	江苏天力建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.11.17	检查地点	光伏区 4#、8#、10# 车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视屋面结构加固		
存在问题	监理现场巡视发现个别焊缝未满焊，焊缝防腐不到位。		
整改要求	要求施工单位重新检查整改，确保施工质量		
检查人	蔡松林	施工项目部 签收人/日期	李靖 2021.11.17
整改情况	对现场焊缝已进行满焊防腐已补 整改负责人：李靖 日期 2021.11.17		
复查意见	已整改 复查人：蔡松林 日期 2021.11.18		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。