



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

编号：BJDY-ZHJL-006

施工单位	江苏天力建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.11.24	检查地点	光伏区 2#车间
检查类型	巡视	✓定期	专项
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查，确保安全顺利并网。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、施工现场焊接材料堆放混乱。 2、部分焊缝焊后防腐措施不到位。		
整改要求	要求施工单位对焊接材料妥善保管，并派专人看守。同时做好焊后防腐。		
检查人	蔡执书	施工项目部 签收人/日期	李卫华 2021.11.24
整改情况	材料已妥善保管。 整改负责人：李卫华 日期 2021.11.24		
复查意见	已整改 复查人：蔡执书 日期 2021.11.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。