



常州正衡电力工程监理有限公司

监理检查记录表

工程名称：江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

编号：BJDY-ZHJL-006

施工单位	江苏天力建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2021.11.27	检查地点	光伏区 3#、7#车间
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检 查情况简 述	现场巡视屋面结构加固		
存在问题	监理现场巡视发现焊接材料堆放未铺设防雨布，导致部分材料锈蚀		
整改要求	要求施工单位妥善保管焊接材料，对未使用的材料采取防护措施，防 止锈蚀。		
检查人	蔡红伟	施工项目部 签收人/日期	李利军 2021.11.27
整改情况	现场材料已妥善保管 整改负责人：李利军 日期 2021.11.28.		
复查意见	已整改 复查人：蔡红伟 日期 2021.11.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复
检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。