



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

编号：BJDY-ZHJL-007

施工单位	江苏天力建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.11.30	检查地点	光伏区 3#、7#车间
检查类型	巡视	✓定期	专项
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查，确保安全顺利并网。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、屋顶昂结构加固焊接工作与厂区生产工作涉及交叉作业部分衔接不到位 2、施工现场安全交底程序过于简便。		
整改要求	1、要求施工单位与厂区业主就屋顶钢结构加固焊接作业进行协调，在保证施工进度的同时不影响厂区生产。 2、施工前进行安全交底要做到交底内容明确，形成纸质文件并由现场负责人、安全员以及施工人员进行签字。		
检查人	蔡机林	施工项目部 签收人/日期	李时华 2021.11.30
整改情况	焊接已整改到位。 整改负责人：李时华 日期 2021.11.30.		
复查意见	已整改 复查人：蔡机林 日期 2021.11.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。