



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

编号：BJDY-ZHJL-009

施工单位	江苏天力建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.12.14		检查地点	光伏区 5#车间
检查类型	巡视 ✓定期 专项			
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查，确保安全顺利并网。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况			
存在问题	屋顶钢结构加固焊接焊缝存在焊瘤、夹渣，焊缝刷漆除锈不到位			
整改要求	要求施工单位对存在问题的焊接部位进行返工。			
检查人	蔡机林	施工项目部 签收人/日期	李靖 2021.12.14	
整改情况	已对焊瘤、焊渣、焊缝刷漆除锈到位 整改负责人：李靖 日期 2021.12.14			
复查意见	已整改 复查人：蔡机林 日期 2021.12.14			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。