

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目  
 编号：ZHJL-JCJL-016

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 湖南鸿源电力建设有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2022.3.25                                                                                      | 检查地点            | 二标段光伏区         |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 目前二标段光伏区已全面开始施工，监理部人员对现场安全、质量进行了巡视检查工作，要求施工单位做好安全防护措施，质量符合设计及规范要求。                             |                 |                |
| 存在问题      | 对现场组件安装进行检查，发现少数组件安装不平整，呈波浪形状。                                                                 |                 |                |
| 整改要求      | 已要求施工单位按照规范要求进行整改。                                                                             |                 |                |
| 检查人       | 王碧全                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2022.03.25, 李锦 |
| 整改情况      | 已按照要求整改到位。<br><div style="text-align: right;">整改负责人：李锦      日期：2022.03.26</div>                |                 |                |
| 复查意见      | 经复查已整改到位。<br><div style="text-align: right;">复查人：王碧全      日期：2022.03.26</div>                  |                 |                |