

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
 编号：ZHJL-JCJL-018

施工单位	湘能楚天电力科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.4.18		检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况 简述	目前升压站综合楼已施工，监理人员对现场施工安全、质量进行了巡视检查工作，要求施工单位做好安全防护措施，质量符合设计及规范要求。			
存在问题	对综合楼内电缆桥架敷设进行检查，发现少数地方桥架没架好，电缆穿管处未做好保护。			
整改要求	已要求施工单位进行整改。			
检查人	王碧全	施工项目部 签收人/日期	2022.04.18, 刘钢	
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人：刘钢 日期：2022.04.19			
复查意见	复查已整改完成。 复查人：王碧全 日期：2022.04.19			