

监理检查记录表

工程名称：广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-03

施工单位	四川仕麟建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	一标段光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	目前一标段光伏区已开始施工，支架基础管桩开始施工，监理部人员对现场安全、质量进行了巡视检查工作，要求施工单位做好安全防护措施，质量符合设计及规范要求。		
存在问题	发现3区桩基础打桩标高偏差30~40cm，垂直度偏差15~20cm，管桩距离偏差5~8cm，不符合设计要求。		
整改要求	要求施工单位按照设计要求整改到位。		
检查人	李强 2021.11.15	施工项目部 签收人/日期	李强 2021.11.15
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		