

监理检查记录表

工程名称：广西宾阳晶创一期 120MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-04

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	二标段光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前二标段光伏区已开始施工，支架基础管桩开始施工，监理部人员对现场安全、质量进行了巡视检查工作，要求施工单位做好安全防护措施，质量符合设计及规范要求。		
存在问题	发现支架基础打桩，桩基标高偏差较大，管桩垂直度部分不符合设计、规范要求。		
整改要求	要求施工单位按照设计、规范整改到位。		
检查人	邵中明 2021.11.16	施工项目部 签收人/日期	李祥希 2021.11.16
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		