

监理检查记录表

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
 编号：ZHJL-JCJL-05

施工单位	湘能楚天电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.11.23	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前升压站基础平台已开始施工，监理人员对现场施工安全、质量进行了巡视检查工作，要求施工单位做好安全防护措施，质量符合设计及规范要求。		
存在问题	对升压站基础承台模板、钢筋验收检查发现 少数钢筋间距较大。		
整改要求	要求施工单位按照图化要求重新整改。		
检查人	王立强	施工项目部 签收人/日期	杨峰 2021.11.23
整改情况	已整改完成。 整改负责人：杨峰 日期：2021.11.24		
复查意见	该处已整改。 复查人：王立强 日期：2021.11.24		