

监理检查记录表

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
 编号：ZHJL-JCJL-06

施工单位	四川仕麟建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.12.03	检查地点	一标段光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前一标段光伏区已全面开始施工，支架基础管桩开始施工，监理部人员对现场安全、质量进行了巡视检查工作，要求施工单位做好安全防护措施，质量符合设计及规范要求。		
存在问题	对一标段光伏区箱变平台钢筋、模板施工进行检查，发现个别处模板加固不到位，个别钢筋间距不符合规范要求。		
整改要求	已要求施工单位按照规范要求整改。		
检查人	丁义斌	施工项目部 签收人/日期	2021.12.03 王明明
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人：王明明 日期：2021.12.04		
复查意见	经复查已整改完成。 复查人：丁义斌 日期：2021.12.04		