

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
 编号：ZHJL-JCJL-07

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.12.12	检查地点	二标段光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前二标段光伏区已全面开始施工，监理部人员对现场安全、质量进行了巡视检查工作，要求施工单位做好安全防护措施，质量符合设计及规范要求。		
存在问题	对现场支架安装进行检查，发现个别地方螺栓未紧固到位，缺少垫圈、弹垫等。		
整改要求	已要求按照设计图纸及规范进行整改。		
检查人	赵文举	施工项目部 签收人/日期	2021.12.12 李锦华
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人：李锦华 日期：2021.12.13		
复查意见	经复查已整改。 复查人：赵文举 日期：2021.12.13		