


监理检查记录表

工程名称：阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-YJHS-003

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 11. 7	检查地点	成品车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	成品车间夹具安装		
存在问题	现场发现有夹具螺丝未紧固到位 		
整改要求	对已安装的夹具螺丝逐一检查，确保螺丝紧固到位。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	申恩辉
整改情况	已整改，经检查合格。扣学。 整改负责人：申恩辉 日期：2021. 11. 7		
复查意见	已整改。 复查人：南玉荣 日期：2021. 11. 08		



扫描全能王 创建